

NR	Sted	Titel	Beskrivelse
1	Møn (vest)	Lydforhold	I fælles stuen Har nogle store højttaler der står forkert Vil gerne have de store højttaler ud i den store sal
1	Stensved (Kontoret og Klubben)	Lydforhold	Meget støj Kælder lokaler af beton
2	Stensved (Kontoret og Klubben)	Temperatur og udluftning	lidt koldt nogle gange
3	Stensved (Kontoret og Klubben)	Lydforhold	Meget højt
4	Stensved (Kontoret og Klubben)	Temperatur og udluftning	Kan blive køligt, fordi døren går op og i hele tiden
5	Stensved (Kontoret og Klubben)	lydforhold	Dog nogle gange lidt høj
1	Præstø (Kontoret)	lydforhold	Lokalet deles med ungdomsklubben og støj kan forkomme Vi sætter mere vægt på socialrelationer og samarbejdet med klubben at huse os ind i et andet sted, derfor synes jeg at det er ok at vi forsætter undervisning i klubben
2	Præstø (Klubben)	Temperatur og udluftning	Dårligt indeklima og lugtgerer Manglende ventilation Opsætning af vent. Kanaler opgaven er pt os pedelen
3	Præstø (Klubben)	Lysforhold	udendørs langs indkørsel og terarsen Gulvbelægning de manglende steder
4	Præstø (Klubben)	Temperatur og udluftning	Toileterne lugter temeligt ofte ingen vinduer, eller udluftning orentlig udluftning på toiletter
5	Præstø (Klubben)	Rengøring	gulvene trænger til ny belægning det er en series skidt-samler Sofaerne i tv-stue, ved billard stort ønske om personale toilet
6	Præstø (Klubben)	Rumindretning	mangler gulv - borde v.repos er i stykker elles fint Lavet borde og stole på repos
7	Præstø (Klubben)	Kontakt og samarbejde ledelse	Ved det ikke synes nogle gange overlevering/samarbej m.f aftenene er svært Ingen måde at videregive oplysninger- mangler fast rutine Procedure for status fra de aftenene til de ande, så alle ved hvad dr foregår, leder melder ud
8	Præstø (Klubben)	Rumindretning	mangler Personale toilet

1	Vordingborg (kontoret)	Lysforhold	Dårligt Lys Sæson indretning Ekstra lampe og arbejdslampe
2	Vordingborg (kontoret)	Rengøring	Støv på vandrette flader, under møbler, bagdøren
3	Vordingborg (mk-klassen)	rengøring	Toilet på 1 sal manglende rengøring
4	Vordingborg (mk-klassen)	Temperatur og udluftning	træk ved vinduerne
5	Vordingborg (mk-klassen)	Lugtgener	På wc på 2 sal Kloark
6	Vordingborg (mk-klassen)	Rengøring	Wc manglende rengøring
7	Vordingborg (mk-klassen)	lugtgener	nogle gange stærk lugt fra kældren
8	Vordingborg (mk-klassen)	Regøring	
1	Møn (Bogø)	Lysforhold	Ved billard bord ingen lampe Der mangler lys ved billard bord, det gør et svært at spille mangler strøm til fladskærm, da strømstik er defekt ved fladskærm vi kunne snakke med kommune om de vil lave de få mangler
1	Stensved (Værksted)	Risiko for ulykker	de ting der står i sløjt
1	Møn (Værksted)	Rumindretning	for lidt plads mange car
2	Møn (Værksted)	Lysforhold	mangler lysstofrør

Handleplan for APV – Ungdomsskolen

Vestmøn/Rene Sørensen

1) Lydforhold Forholdene udbedres i sommermånederne 2009

Stensved afdelingen/Birger Andersen

1)+ 3)+5) Lydforhold Drøftet med personalet – Arbejdstilsynet har sagt ok, vi vil opsætte lyddæmpende plader på sigt
2)+ 4) Temp. og udluftning Folkeskolen udbedrer dette

Præstø afdelingen/Morten Brandt Jakobsen

1) Lydforhold Lyddæmpende plader indkøbt og opsættes snarest muligt
2)+4) Temperatur og udluftning Udsugning etableret
3) Lysforhold Ekstra lys opsat
5) Rengøring Nye møbler er indkøbt, gulvet repareret
Personalettoilet etableret
6) Ruminddeling Er udbedret
7) Kontakt/samarbejde Procedure fastlagt, nu enighed om at dette fungerer
8) Rumindretning Personalettoilet etableret

Vordingborg afdelingen/Anne-Jette Petersen

1) Lysforhold Lampe indkøbt
2)+3)+6)+8) Rengøring AJP drøfter de omtalte, påpegede mangler med rengørings-Assistenten og følger op på dette med personalet efter en måned
4) Temperatur m.m. Nye lister ved vinduerne samt opsætning af forsatsruder i løbet af sommeren
5) Lugtgener Nyt badeværelse/toilet etableret
7) Lugtgener Gammel kloak, der jævnlig vil blive rensset med afløbsrens

Bogø/Rene Sørensen

1) Lysforhold Lys på billard bord er lavet, strøm til fladskærm er i orden, der er blevet lavet strømstik

Stensved(værksted)/Birger Andersen

1) Risiko for ulykker Der er kommet orden på disse ting, sæt i orden

Møn(værksted)/Nels Beckman

1) Rumindretning Bliver snakket om at rykke om på car

2) Lysforhold Lysstofrør udskiftet

De afleverede vurderinger er alle gennemgået. Som det fremgår af ovenstående, har vi udarbejdet handleplaner på forhold, der er påpeget.

Vordingborg, d. 21. april 2009:

Sikkerhedsrepr. Rene Sørensen og sikkerhedsleder Anne-Jette Petersen